





For to monteringsalternativer:

- 1) Pinnebolt satt inn i det eksisterende sporet på sensoren (under fig. 1) eller i det medfølgende lengre sporet (fig. 2).
- 2) Liten monteringsramme for applikasjoner der sensoren(e) ikke har store bevegelser på akselen.

Ett sett består av:

- 1 Pinnebolt med M4 gjenger
- 1 lang plastslisse for ovennevnte
- 1 liten monteringsramme