


## KONTROLLENHETER

### Kontrollenhet C200

#### C201A

Kontrollenhet PROFIsafe, Ethernet & digital I/O

- Detekteringsområdet kan dynamisk modifieres i realtid
- Systemets følsomhet, varslingsområde og innganger kan dynamisk konfigureres
- Støtter ProfiSafe



## PRODUKTBESKRIVELSE

ICS-kontrollenheter kan overvåke opptil seks radarer, og takket være Ethernet-feltbusstilkoblingen kan den også fjernkonfigureres med Inxpect Safety Application.

Opptil fire sikre felt kan programmeres i standardenhetene, og det er mulig å bytte mellom to ulike konfigurasjoner via digitale innganger.



I Profibus-versjonen er det mulig å ha opptil 32 forskjellige felt og tillater også innstilling av dynamisk deteksjonsområde i sanntid. Styreenheten har en rekke innganger som blant annet kan brukes til å koble til nødstop, frakoble sensorer og manuell tilbakestilling.

Typiske bruksområder kan være:

- Sagbruk og trearbeidingsfabrikker
- Sementfabrikker
- Stålverk og metallbearbeiding
- Robotceller

## TEKNISKE DATA



<b>Bredde</b>	105 mm
<b>IP-klasse</b>	IP20
<b>Kategori sikkerhet</b>	3
<b>Montering</b>	DIN-skinne
<b>MTTFd</b>	42
<b>PL</b>	d
<b>Produsentens artikkelnummer</b>	90301011
<b>SIL</b>	2
<b>Strømforbruk</b>	5 W
<b>Temperaturområde fast bruk fra</b>	-30 °C



Control unit firmware version	Inspect Safety version				
	2.5.x	2.6.x	2.7.x	2.8.x	2.9.x
1.5.0	OK	OK	NO	NO	NO
1.6.0	NO	OK	OK	OK	NO
2.0.0	NO	NO	OK	OK	OK
2.0.1	NO	NO	NO	NO	OK
2.1.0	NO	NO	NO	OK*	OK*
2.1.1	NO	NO	NO	NO	OK*

Note\*: if there is at least one S202A sensor in the system, please use Inspect Safety Studio application.

Control unit firmware version	Inspect Safety Studio version
2.1.0	1.x.y
2.1.1	OK



Control unit firmware version	Inspect Safety version				
	2.5.x	2.6.x	2.7.x	2.8.x	2.9.x
1.5.0	OK	OK	NO	NO	NO
1.6.0	NO	OK	OK	OK	NO
2.0.0	NO	NO	OK	OK	OK
2.0.1	NO	NO	NO	NO	OK
2.1.0	NO	NO	NO	OK*	OK*
2.1.1	NO	NO	NO	NO	OK*

Note\*: if there is at least one S202A sensor in the system, please use Inspect Safety Studio application.

Control unit firmware version	Inspect Safety Studio version
2.1.0	1.x.y
2.1.1	OK